

Certificat d'immatriculation

N° Immatriculation
A. BE-092-CE

Date de 1^{re} immatriculation
B 02/12/2010

C.1

C.4

C.4

C.3

D.1 HARLEY DAVIDSON

D.2 XL2X8FFFAADO

D.2.1 L3EHDAM20006132

D.3 XL

E. 5HD4LE2C2BC400390

F.1 454

F.2 454

F.3

G 260

G.1 251

J L3e

J.1 MTT2

J.2

J.3 SOLO

K e4*2002/24*0208*12

P.1 883

P.2 35

P.3 ES

P.6 9

Q 0.13

S.1 1

S.2

U.1 96

U.2 2950

V.7

V.9 97/24*2009/108EURO3

X.1 VISITE AVANT LE

Y.1 185

Y.2 0

Pour le ministre et par délégation,
 Le sous-directeur de l'action interministérielle

Y.3 0

Y.4 4

Y.5 2.76

Y.6 191.76



Ludovic GUILLAUME

H

I 05/04/2017

Z.1

Z.2

Z.3

Z.4



COUPON DÉTACHABLE

Certificat d'immatriculation

**CRFRABE092CE85HD4LE2C2BC40039091012024MTT2<<
 SOLOHARLEY<DAVIDSOXL<<<<<<<<<<<<<2017BL8032272**

FACTURE 66882	DATE 25/02/2022	HEURE 12:02	N° CLIENT 8023	CONDITION ACCORDÉE PAIEMENT COMPTANT	ÉCHÉANCE 25/02/2022	OPERATEUR RONAN	PAGE 1/2
REFERENCE	DESIGNATION	QUANTITE	P.U. HT	P.U. TTC	REM. %	MONTANT TTC	TVA

RESERVATION N°1201980 DU 09/11/2021

*** MONTAGE TE LARGE PNEU AV ***

732116	GZP FAT PLATE ALU BLK M-G KIT XL08-UP	1,00	389,39	467,27	5,00	443,91	20,00
H41188-06	TUBE, 19 INCH CENTER METAL VAL	1,00	48,12	57,74	5,00	54,85	20,00
749378	SHINKO E240 100/90-19 63H TL	1,00	91,94	110,33	5,00	104,81	20,00
749300	SHINKO UNIVERSAL MT90H16 E240 74H TT	1,00	108,03	129,63	5,00	123,15	20,00
H40572-11	INR-TUBE,16 IN,MICH,OFFVLV(PO)	1,00	16,99	20,39		20,39	20,00
H9276B	BEARING,ROLL ELEM,NON-ABS WHEE	4,00	29,51	35,41	5,00	134,56	20,00
H48300-60	STEERING HEAD BEARING KIT	2,00	40,47	48,56	5,00	92,26	20,00
H48184-01	SEAL,TAPERED ROLLER BRG	2,00	2,93	3,52	5,00	6,69	20,00
FORF_PURGE_NON ABS_D	FORFAIT PURGE FREINS NON ABS DOT4	1,00	82,50	99,00		99,00	
	BRAKE FLUID,DOT 4,PLATINUM,EME	1,00					20,00
	MAIN D'OEUVRE T1	1,00					20,00
\$TS	DURITE DE FREIN SUR MESURE	1,00	66,67	80,00		80,00	20,00
H3655A	SCREW,PAN HD,TORX W/LOCK	5,00	0,72	0,86	5,00	4,09	20,00
\$MOT1	MAIN D'OEUVRE T1	5,00	57,92	69,50		347,50	20,00

*** SUPPORT LATERALE COMPTEUR ***

PE22100430	MOUNT SPEEDO 04-UP BLK	1,00	277,49	332,99	10,00	299,69	20,00
702218	BLACK TV PLUG WIRES EFI-FLT99-08 XL04-06	1,00	54,94	65,93	10,00	59,34	20,00
\$PF	PETITES FOURNITURES	1,00	6,67	8,00		8,00	20,00
\$MOT1	MAIN D'OEUVRE T1	1,50	57,92	69,50		104,25	20,00

REMONTAGE CLIGNO + CLIGNO

916896	LED TAILLIGHT/BRAKE LIGHT/TURN SIGNAL, P	1,00	119,92	143,90	5,00	136,71	20,00
\$PF	PETITES FOURNITURES	1,00	6,67	8,00		8,00	20,00
\$MOT1	MAIN D'OEUVRE T1	1,50	57,92	69,50		104,25	20,00

*** SUPPORT DE PLAQUE ***

SPLHD001	SUPPORT DE PLAQUE LATÉRAL UNIVERSEL HARLEY-DAVIDSO	1,00	112,50	135,00	10,00	121,50	20,00
\$PF	PETITES FOURNITURES	1,00	6,67	8,00		8,00	20,00
\$MOT1	MAIN D'OEUVRE T1	1,00	57,92	69,50		69,50	20,00

SOUS TOTAL TTC

2 430,45 €

Suite page 2 =>

FACTURE 66882	DATE 25/02/2022	HEURE 12:02	N° CLIENT 8023	CONDITION ACCORDÉE PAIEMENT COMPTANT	ÉCHÉANCE 25/02/2022	OPERATEUR RONAN	PAGE 2/2
--------------------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------	--	-------------------------------	---------------------------	--------------------

REFERENCE	DESIGNATION	QUANTITE	P.U. HT	P.U. TTC	REM. %	MONTANT TTC	TVA
742045	KELLERMANN BL-2000 DARK	2,00	88,24	105,89	10,00	190,60	20,00
165404	GZP CLASSIC 5.75 HEADLIGHT ALL BLACK	1,00	74,14	88,97	5,00	84,52	20,00
H44156-00	FRONT BRAKE DISC, LT	1,00	187,39	224,87	10,00	202,38	20,00
1149A3	PLAQUETTES AV	1,00	37,64	45,17	10,00	40,65	20,00
FORRAP_SPORTSTER_BLK	FORFAIT VIDANGE RAPIDE SPORTSTER FILTRE NOIR	1,00	124,16	149,00		149,00	
	OIL FILTER,BLACK	1,00					20,00
	H-D 360 20W50,55-GAL DRUM,INTE	2,65					20,00
	ECO RECYCLAGE	1,00					20,00
	MAIN D'OEUVRE T1	1,00					20,00
	*** CHANGEMENT BATTERIE ***						
H66000208A	KIT,BAT,12AH	1,00	156,20	187,44		187,44	20,00
\$/REMCLIENTFIDEL	REMISE CLIENT FIDEL	-1,00	41,67	50,00		-50,00	20,00

TOUTES LES PIECES D'ORIGINE NON REPRISES DANS UN DELAIS DE 3 MOIS SERONT SYSTEMATIQUEMENT DETRUITES.

TAUX	BASE HT	MONTANT TVA
20,00	2 695,89	539,15

NOS AVOIRS SONT UTILISABLES PENDANT 1 AN UNIQUEMENT DANS VOTRE CONCESSION HARLEY-DAVIDSON POITIERS.

MERCI
A BIENTOT

BRUT T.T.C.	3 235,04 €
NET H.T.	2 695,89 €
TOTAL T.V.A.	539,15 €
NET T.T.C.	3 235,04 €
RESTE A PAYER	0,00 €

Total remises lignes 163,97 €

25/02/2022 C.B	2 235,04 €
25/02/2022 ESPECE	1 000,00 €

RESERVE DE PROPRIETE: Nous nous réservons de faire jouer de plein droit la Réserve de Propriété dans les conditions prévues par la loi du 25 janvier 1985. La marchandise est réputée acquise par le client lorsque l'encaissement total de la marchandise est effectif (loi n° 80335 du 12 mai 1980). Tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

SIRET 421 354 911 000 24 - RCS POITIERS - NAF 4540Z - SAS au capital de 113000 Euros - TVA intracom FR30421354911 - IBAN FR76 1333 5004 0108 0006 9590 164

Référence	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Remise	Montant T.T.C.
	-Devis N° DV001679 du 28/06/2018 <i>Info moto</i> kilometre:24064 imatriculation:be-092-ce numero de serie:5hd4le2clbc400390					
P17200212	PLAQUETTE DE FREIN XL 04-13	Unité	1	36,00		36,00
M102718	Liquide de frein motul dot3/4	Unité	1	12,00		12,00
MOT1	Main-d'oeuvre entretien	MO	1:00	52,00		52,00

Nous nous réservons la propriété des matériels et fournitures jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur. Notre réserve de propriété porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi N° 80.335 du 12 Mai 1980).

Total Brut TTC	:	100,00	Total HT Net	:	83,33
Remise TTC	:		TVA	:	16,67
Escompte TTC	:		Total TTC	:	100,00
Frais de Port TTC	:		Acompte	:	
Frais de Facturation TTC	:		Net à Payer	:	100,00 EUR

Taux des pénalités exigibles à compter du lendemain de la date de règlement en l'absence de paiement : 2, %

Référence	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Remise	Montant T.T.C.
	-Devis N° DV001453 du 11/10/2017 Info moto					
	kilometre:21182 immatriculation:be-092-ce numero de serie:5hd4le2clbc400390					
	Forfait sportster revision type 1000 km 2004 et apres					
HUILE20W50	Huile moteur/boite/ primaire	L	4,20	18,00		75,60
PDS174334	Joint bouchon de vidange 11105	Unité	1	1,00		1,00
+PF	Petite fourniture	Unité	1	8,00		8,00
+LAVA	Lavage	Unité	1	8,00		8,00
+REM	Remise lavage	Unité	-1	2,00		-2,00
+MOT1	Main d'oeuvre entretien	MO	2,50	52,00		130,00
PDS275204	Filtre à huile noir 1340 sportster	Unité	1	12,00		12,00
P09341711	Joint trape primaire xl 883 - 1200 04-13	Unité	1	6,50		6,50
P17200212	PLAQUETTE DE FREIN XL 04-13	Unité	1	36,00		36,00
PDS203109	Clips d'echappement	Unité	2	3,50		7,00
P18001500	Echappement 2 en 1	Unité	1	1 290,00		1 290,00
P10101110	Filtre a air	Unité	1	600,00		600,00
P18610546	Bande termique 100p	Unité	1	143,00		143,00
P10201493	Power	Unité	1	614,00		614,00
P221032	Kit Roulements de fourche	Unité	1	45,00		45,00
H46767-07	Te de fourche	Unité	1	434,00		434,00

Nous nous réservons la propriété des matériels et fournitures jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur. Notre réserve de propriété porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi N° 80.335 du 12 Mai 1980).

Total Brut TTC	:	3 408,10	Total HT Net	:	2 840,08
Remise TTC	:		TVA	:	568,02
Escompte TTC	:		Total TTC	:	3 408,10
Frais de Port TTC	:		Acompte	:	
Frais de Facturation TTC	:		Net à Payer	:	3 408,10 EUR

Taux des pénalités exigibles à compter du lendemain de la date de règlement en l'absence de paiement : 2, %

Facture

Date	Numéro Pièce	Votre référence	Code Client	Vous avez été servi par
04/04/2017	47837		C0008023	GILLES

Référence	Désignation	Qté	Prix HT	Prix TTC	Total HT	Total TTC	T
Devis N° 12950 du Vendredi 24 Mars 2017 Travaux sur : GUILLOT EMILIEN Numéro de Série : 5HD4LE2CRBC400390 - Kilométrage : 17830 Immatriculation : BE-092-CE Couleur : JAUNE BRIDAGE CERTIFICAT DE BRIDAGE CARTE GRISE PLAQUE IMAT							
H27300025	RESTRICTOR KIT, 35KW	1,00	15,71	18,85	15,71	18,85	1
+MOT4	CONTROLE DIGITECH	0,30	70,23	84,28	21,07	25,28	1
CERTIFICAT	CERTIFICAT DE CONFORMITE	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3
PLAK ROUTE 86	PLAQUE IMMAT	1,00	24,17	29,00	24,17	29,00	1

173,13 € en ESPECE Le Mardi 04 Avril 2017

T	TAUX	BASE H.T.	MONTANT T.V.A.
1	20,00	60,95 €	12,18 €
3	0,00	100,00 €	0,00 €

Total H.T.	160,95 €
Total T.V.A.	12,18 €
Total T.T.C.	173,13 €
Net à Payer	0,00 €

Loi du 31/12/1992 net d'escompte pour paiement anticipé. Pénalité de retard au taux légal en vigueur. Réserve de propriété. Le transfert de la marchandise livrée n'est effectif qu'après paiement complet par l'acheteur. Vtes VO : TVA sur Marge, Art297A du CGI. Vtes Intra : Exonération de TVA, Art262 ter I du CGI. Un acompte de 30 % sera demandé pour toutes commandes de pièce détachée, accessoire ou vêtement.



Harley-Davidson France
Europarc - 12, rue Eugène Dupuis - 94043 Créteil Cedex - France
Tél. : 33 (0)1 58 43 12 00 - Fax : 33 (0)1 58 43 12 28
www.harley-davidson.fr

**CERTIFICAT DE CONFORMITE D'UNE MOTOCYCLETTE DE GENRE
MTT2 CONVERTIE EN GENRE MTT2 (35kw)**

N° att_06948

Nous soussignés, Harley-Davidson France, Europarc – 12 rue Eugène Dupuis 94043 Créteil Cedex, représentant accrédité en France des motocyclettes Harley-Davidson et Buell construites par la Harley-Davidson Motor Company, USA certifions que le véhicule :

Genre : MTT2
Marque : HARLEY-DAVIDSON
Désignation Commerciale : XL883N Iron
Type : XL2
Variante : X8F
Version : FFAADO
Rapport Puissance/Poids : 0,15
CNIT : L3EHDAM20006132

N° d'identification ou N° d'ordre dans la série: 5HD4LE2C2BC400390
Réceptionné le 12/11/2010 sous le numéro e4*2002/24*0208*12

- est bridé à une puissance inférieure à 47,5 Cv (35kW)
- correspond à un type MTT2

Genre : MTT2
Marque : HARLEY-DAVIDSON
Désignation Commerciale : XL883N Iron 35kw
Type : XL2
Variante : X8S
Version : FFAADO
Rapport Puissance/Poids : 0,13
CNIT : L3EHDAM2000E140

La présente déclaration est rédigée dans le but suivant : (*)

* Modification de carte grise (Véhicule usage)

* Immatriculation (Véhicule neuf)

Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire

Le Directeur Après-Vente

Didier Coursaux

Créteil le 24/03/2017,

Harley-Davidson France

Europarc

12, rue Eugène Dupuis
94043 CRETEIL cedex

Tél. : 01 58 43 12 00 - Fax : 01 58 43 12 28

(*) Rayer la mention inutile

CONDITIONS GENERALES DE REPARATION

ARTICLE 1 - ESTIMATION - L'ordre de réparation signé par le client comporte une indication sur la nature des opérations à effectuer à la demande du client et l'estimation du coût de la réparation avant démontage du véhicule. Mais l'examen du véhicule peut révéler la nécessité d'autres travaux.

ARTICLE 2 - DEVIS - A la demande expresse du client, supposant un diagnostic approfondi du véhicule avec éventuellement démontage et remontage de certains de ses organes, un devis pourra être établi par notre entreprise. Lorsque le devis est payant, le client en sera informé préalablement à son établissement. Le montant du devis sera déductible de la facture définitive des réparations si celles-ci ont été effectuées par notre entreprise. Si, à la suite de l'établissement d'un devis, le client décide de ne pas faire réparer son véhicule, le client sera redevable outre des frais d'établissement du devis, des frais de démontage et remontage éventuels de son véhicule.

ARTICLE 3 - EXECUTION DE L'ORDRE DE REPARATION - Les travaux mis en oeuvre par notre entreprise correspondent à l'ordre de réparation signé. Notre entreprise s'engage à exécuter ces travaux conformément aux préconisations techniques du constructeur du véhicule. S'il apparaît nécessaire d'effectuer des travaux complémentaires, un avenant à cet ordre de réparation devra être signé par le client. Avant signature de cet avenant, le client pourra demander une nouvelle estimation ou un devis.

ARTICLE 4 - TRAVAUX SOUS GARANTIE - L'ordre de réparation remis au client lors de la réception de son véhicule tient lieu de justificatif des travaux demandés sous garantie par le client. Cependant, le client pourra, à sa demande, obtenir de notre entreprise une attestation précisant la nature des travaux réalisés sous garantie.

ARTICLE 5 - DATE DE LIVRAISON - La livraison du véhicule réparé interviendra à la date stipulée sur l'ordre de réparation. Notre entreprise s'engage à faire diligence pour obtenir les pièces à changer dans les meilleurs délais. Toutefois notre entreprise peut-être confrontée à des circonstances indépendantes de sa volonté ou à des délais exceptionnels d'approvisionnement des pièces de rechange. Dans une telle hypothèse, la date de livraison sera reportée d'une durée équivalente au retard engendré par ces circonstances ou délais. Le client en sera informé.

ARTICLE 6 - ACCESSOIRES - CARBURANT - Lors de la réception du véhicule à l'atelier, le client aura la faculté d'attirer l'attention de l'entreprise sur tel élément particulier monté sur son véhicule ou sur tout autre point qu'il jugera utile de signaler. L'entreprise n'est responsable que des accessoires et appareils fixés au véhicule et des objets confiés à son magasin après inventaire, ainsi que de la quantité de carburant, notée à l'entrée du véhicule à l'atelier.

ARTICLE 7 - GARDE DU VEHICULE - ENLEVEMENT - Conformément aux droits communs, notre entreprise répond des dommages causés au véhicule pendant la durée de la garde. L'état apparent du véhicule lors de sa réception est mentionné sur l'ordre de réparation. Notre entreprise s'oblige à restituer le véhicule dans l'état de propreté dans lequel elle l'a réceptionné.

ARTICLE 8 - ENLEVEMENT - L'envoi de la facture constitue mise à disposition du véhicule terminé. En cas de non enlèvement, dans un délai de huit jours, et après l'envoi d'une lettre recommandée, valant mise en demeure adressée au client, et stipulant le montant des frais de garde, le véhicule sera considéré comme étant en garde aux frais du client.

ARTICLE 9 - PIECES DE RECHANGE - Si l'ordre de réparation mentionne la remise au client des pièces remplacées, celles-ci lui seront restituées au moment de la livraison de son véhicule. Le client ne peut renoncer à la reprise des pièces de carrosserie ou encombrantes par leur poids ou leur dimension, que si l'ordre de réparation stipule que ces pièces ne seront pas remises au client. Si les pièces remplacées ne sont pas reprises par le client au moment de la livraison de son véhicule, notre entreprise pourra en disposer librement. Font exception au principe de restitution quelle que soit la mention portée sur l'ordre de réparation, les pièces changées dans le cadre de la garantie contractuelle et de l'échange standard.

ARTICLE 10 - RECEPTION DES TRAVAUX - L'entreprise explique les réparations effectuées. Toute anomalie dont notre entreprise aurait connaissance lors de la livraison du véhicule et n'ayant pas fait l'objet d'un ordre de réparation sera signalée au client et sera mentionnée sur la facture. Au cas où le client refuserait de remédier immédiatement à une anomalie quelconque ayant une incidence sur la sécurité du véhicule et qui lui serait signalée par notre entreprise, il s'engage à nous signer une décharge de responsabilité.

ARTICLE 11 - FACTURATION - PAIEMENT - Les factures de réparation sont payables à l'enlèvement du véhicule. Notre entreprise sera en droit de retenir le véhicule jusqu'à complet paiement des sommes dues à raison des prestations réalisées conformément à l'ordre de réparation et ses éventuels avenants. En cas de réparation consécutive à un accident couvert par une assurance, et sauf accord de règlement direct passé entre l'entreprise et la société d'assurance concernée, le client est seul responsable du paiement des travaux effectués, l'assurance n'ayant jamais avec l'entreprise de liens de droit. L'entreprise reste cependant à la disposition de la société d'assurance pour lui communiquer tous les renseignements dont elle peut avoir besoin.

ARTICLE 12 - RECLAMATIONS - En cas de contestations relatives à la bonne exécution des travaux demandés, le client doit nous en avertir immédiatement, et nous mettre en position de faire toutes constatations utiles. Aucune réclamation ne sera examinée après un délai de deux mois à compter de la date de la facture de réparation. Nous déclinons toute responsabilité en cas de démontage de la pièce ou de l'organe incriminé, en dehors de notre présence. En outre, les pièces, organes ou ensembles vendus par notre entreprise et montés sur le véhicule sont couverts par la garantie légale des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil. Du fait de cette garantie, le vendeur est responsable des défauts cachés des pièces, organes ou ensembles, qui les rendent impropres à l'usage auquel ils sont destinés. En tout état de cause, le véhicule sera ramené à nos ateliers par les soins et aux frais du client.

Nature des Travaux



Entretien des _____ km
suivant la norme constructeur (fiche constructeur jointe)

Sur estimation Sur devis

Indiquez les dommages apparents :
C : Cabossé - R : Rayé - F : Fendu

V : Vérification ou contrôle
R : Réglage
C : Changer/Remplacer

	V	R	C
BOUGIES			
FILTRE À AIR			
JEU DE LA POIGNÉE DES GAZ			
VITESSE DE RALENTI			
CIRCUIT D'ALIMENTATION			
HUILE MOTEUR			
FILTRE À HUILE			
HUILE B.V.			
HUILE PRIMAIRE			
RÉGLAGE CHAÎNE PRIMAIRE			
GARDE D'EMBRAYAGE			
USURE CHAÎNE DE TRANSM./COURROIE			
CHAÎNE DE TRANSMISSION/COURROIE			
TENSION DE LA CHAÎNE/COURROIE			
GARNITURE PLAQUETTES DE FREIN AV			
GARNITURES PLAQUETTES DE FREIN AR			
LIQUIDE DE FREIN			
DIRECTION			
HUILE FOURCHE AVANT			
USURE DES PNEUS			
GRAISSAGE GÉNÉRAL			
ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION			
ÉCROUS, BOULONS, SERRAGE FIXATIONS			

AUTRES TRAVAUX

CERTIFICAT DE BUDAGE
+ CANNE CRUSE.
+ PLAQUE INFIAT.

CERTIFICAT. 100 €
CANNE CRUSE 203 €
+ BUIDE

LAVAGE : OUI NON

ESSAI : OUI NON

Pièces remplacées à remettre au client : OUI NON

Origine des pièces : CONSTRUCTEUR OUI NON

Accord pour les opérations demandées et règlement de la facture à la livraison.

Signature du Client ou du Représentant

Signature du Chef d'Atelier

Date	N° document	N° client	N° TVA	Echéance	Page
06/03/2017	68/1703/100281	6 025 991		06/03/2017	1

Référence	Description	Quantité	P.U HT	€	%	Montant HT	€	Montant TTC	€	C
-----------	-------------	----------	--------	---	---	------------	---	-------------	---	---

N° OR 656 866 Mat. / Véh. HARLEY DAVIDSON SPORTSTER 883 SUPERLOW XL2X8F
 Fiche 9 010 076 N° série 400390 Immatriculation BE-092-CE 1ère mise en circulation 02/12/2010
 Clé N° Moteur Type mine Kms/Hrs
 Vous avez été reçu par Xavier

REMPACEMENT PNEU ARRIERE

Pièces

P126634	AR 150/80H16 COMMANDER II 77H	1,00	103,75			103,75		124,50	1
.45	REMPACEMENT PNEU AR	1,00							1
.43	PRESSION PNEU AR	1,00							1
.42	PRESSION PNEU AV	1,00							1
.691	GRAISSAGE ET REGLAGE CHAINE	1,00			<i>Coutoir</i>				1
.48	EQUILIBRAGE ROUE AR	1,00							1
A83080	60 LINGETTES VULCANET	1,00	22,50			22,50		27,00	1

MA 86
 Moto Axxe
 2, Rue Bessie Coleman
 86000 POISSIERS
 Tél. 05 49 98 24 24
 SIREN 418 273 264 00030

C	HT	€	% TVA	TVA	€	TTC	€
1	126,25		20,00	25,25		151,50	
	126,25			25,25		151,50	

Carte bancaire 06/03/2017 151,50 €

Total TTC 151,50 €

Total des règlements 151,50 €

Total TTC cent cinquante un Euros et cinquante cents

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 1.5 fois le taux intérêt légal sera exigible (loi du 31/12/93) et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera appliquée (article L. 441-6)

CONDITIONS GENERALES de VENTE
 Nos marchandises sont vendues en nos magasins et les livraisons sont réputées y être effectuées. Elles voyagent aux risques et périls du destinataire et aucun retour n'est admis sans accord préalable. Ventes sans escompte pour tout paiement anticipé. Tout acompte ou avoir seront valable 1 an au delà ils seront annulé sans possibilité de récupération. Le non-paiement à l'échéance demandée et sans mise en demeure préalable, entraînera pour l'acheteur sur la somme due, l'acceptation d'un intérêt de retard calculé au taux de base bancaire majoré de 5 points prorata temporis, auquel viendront s'ajouter les intérêts légaux et les dépenses en cas d'action judiciaire. Des pénalités forfaitaires pour recouvrement de 40€ seront facturées en sus en application des articles L441-3 et L441-6 du code de commerce.
 En cas d'ouverture d'une procédure collective contre le client, le vendeur se prévautra des dispositions de l'article 65 de la loi 67-563 du 13 juillet 1967, modifiée par la loi 80-335 du 12 mai 1980 en ce qui concerne les marchandises, objet de sa réserve de propriété, qui n'auraient pas été intégralement et effectivement payées entre ses mains et qui se trouveraient encore détenues par le client.

Facture

Date	Numéro Pièce	Votre référence	Code Client	Vous avez été servi par
14/12/2016	46799		C0007406	DYLAN

Référence	Désignation	Qté	Prix HT	Prix TTC	Total HT	Total TTC	T

T	TAUX	BASE H.T.	MONTANT T.V.A.
1	20,00	386,78 €	77,34 €

Total H.T.	386,78 €
Total T.V.A.	77,34 €
Total T.T.C.	464,12 €
Net à Payer	0,00 €

Loi du 31/12/1992 net d'escompte pour paiement anticipé. Pénalité de retard au taux légal en vigueur. Réserve de propriété. Le transfert de la marchandise livrée n'est effectif qu'après paiement complet par l'acheteur. Vtes VO : TVA sur Marge, Art297A du CGI. Vtes Intra : Exonération de TVA, Art262 ter I du CGI. Un acompte de 30 % sera demandé pour toutes commandes de pièce détachée, accessoire ou vêtement.

Facture

Date	Numéro Pièce	Votre référence	Code Client	Vous avez été servi par
14/12/2016	46799		C0007406	DYLAN

Référence	Désignation	Qté	Prix HT	Prix TTC	Total HT	Total TTC	T
Ordre de Réparation N° 7550 du Mercredi 07 Décembre 2016							
Travaux sur : XL883N							
Numéro de Série : 5HD4LE2C2BC400390 - Kilométrage : 16970							
Couleur : JAUNE							
REVISION 16 000 KM REPLACEMENT AXE DE SELECTEUR							
REPLACEMENT PNEU AVANT							
H43258-07B	TIRE FRONT SCORCHER 31 100/90B	1,00	111,04	133,25	111,04	133,25	1
+PF	PETITES FOURNITURES	1,00	6,67	8,00	6,67	8,00	1
+ECO	ECO RECYCLAGE	1,00	1,67	2,01	1,68	2,01	1
+MOT1	MAIN D'OEUVRE	0,50	56,02	67,22	28,01	33,61	1
REVISION 16 000 KM							
H34990-08	GASKET, CHAIN INSPECTION COVER	1,00	4,38	5,25	4,38	5,25	1
H63731-99A	OIL FILTER, BLACK SUPERPREMIUM	1,00	15,42	18,50	15,42	18,50	1
HUIDSYNTH	20W50 SEMI-SYNTHESE	3,60	15,05	18,06	54,18	65,02	1
H11105	O-RING	1,00	1,29	1,55	1,29	1,55	1
+PF	PETITES FOURNITURES	1,00	6,67	8,00	6,67	8,00	1
+ECO	ECO RECYCLAGE	1,00	1,67	2,01	1,68	2,01	1
+MOT1	MAIN D'OEUVRE	2,50	56,02	67,22	140,05	168,06	1
+MOT4	CONTROLE DIGITECH	0,20	70,23	84,28	14,05	16,86	1
+LAVAG	PRESTATION LAVAGE MOTO	1,00	6,68	8,02	6,68	8,02	1
+REMLAV	REMISE EXCEPTIONNELLE SUR LAVAGE	-1,00	5,02	6,02	-5,02	-6,02	1
**** FUITES IMPORTANTE JOINTS CACHE CULBUTEUR ****							

286,85 € en C.B Le Mercredi 14 Décembre 2016

177,27 € en CHEQUE Le Mardi 03 Janvier 2017

Loi du 31/12/1992 net d'escompte pour paiement anticipé. Pénalité de retard au taux légal en vigueur. Réserve de propriété. Le transfert de la marchandise livrée n'est effectif qu'après paiement complet par l'acheteur. Vtes VO : TVA sur Marge, Art297A du CGI. Vtes Intra : Exonération de TVA, Art262 ter I du CGI.
Un acompte de 30 % sera demandé pour toutes commandes de pièce détachée, accessoire ou vêtement.

Devis

Date	Numéro Pièce	Votre référence	Code Client	Vous avez été servi par
19/10/2016	12492		C0007406	GILLES

Référence	Désignation	Qté	Prix HT	Prix TTC	Total HT	Total TTC	T
	REPLACEMENT JOINTS HAUT COVER SOUS RESERVE DE DEMONTAGE						
+17036-08	GASKET KIT, ROCKER COVER	1,00	76,71	92,05	76,71	92,05	1
+16800-84B	GASKET,ROCKER BOX	1,00	9,46	11,35	9,46	11,35	1
+PF	PETITES FOURNITURES	1,00	6,67	8,00	6,67	8,00	1
+MOT1	MAIN D'OEUVRE	2,50	56,02	67,22	140,05	168,06	1

T	TAUX	BASE H.T.	MONTANT T.V.A.
1	20,00	232,89 €	46,57 €

Total H.T.	232,89 €
Total T.V.A.	46,57 €
Total T.T.C.	279,46 €
Net à Payer	279,46 €

Loi du 31/12/1992 net d'escompte pour paiement anticipé. Pénalité de retard au taux légal en vigueur. Réserve de propriété. Le transfert de la marchandise livrée n'est effectif qu'après paiement complet par l'acheteur. Vtes VO : TVA sur Marge, Art297A du CGI. Vtes Intra : Exonération de TVA, Art262 ter I du CGI. Un acompte de 30 % sera demandé pour toutes commandes de pièce détachée, accessoire ou vêtement.

Facture

Date 03/08/2016	Numéro Pièce 45413	Votre référence	Code Client C0007406	Vous avez été servi par CLEMENT
---------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------	------------------------------------

Référence	Désignation	Qté	Prix HT	Prix TTC	Total HT	Total TTC	T
H62803-97A	KIT, FUEL FILLER CAP, LOCKING	1,00	56,79	68,15	56,79	68,15	1

24,50 € en AVOIR Le Mercredi 03 Août 2016

43,65 € en C.B Le Mercredi 03 Août 2016

T	TAUX	BASE H.T.	MONTANT T.V.A.
1	20,00	56,79 €	11,36 €

Total H.T.	56,79 €
Total T.V.A.	11,36 €
Total T.T.C.	68,15 €
Net à Payer	0,00 €

Loi du 31/12/1992 net d'escompte pour paiement anticipé. Pénalité de retard au taux légal en vigueur. Réserve de propriété. Le transfert de la marchandise livrée n'est effectif qu'après paiement complet par l'acheteur. Vtes VO : TVA sur Marge, Art297A du CGI. Vtes Intra : Exonération de TVA, Art262 ter I du CGI. Un acompte de 30 % sera demandé pour toutes commandes de pièce détachée, accessoire ou vêtement.

Facture

Date 23/11/2016	Numéro Pièce 46587	Votre référence	Code Client C0007406	Vous avez été servi par GILLES
---------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------------

Référence	Désignation	Qté	Prix HT	Prix TTC	Total HT	Total TTC	T
Bon de Commande N° 7432 du Mercredi 16 Novembre 2016							
H55800035A	KIT-HANDLEBAR,XL DRAG	1,00	96,96	116,35	25	72,72	87,26 1
H34611-65A	KIT-SHIFTER PEG / EMBOUT DE SELECTEUR	1,00	13,46	16,15		13,46	16,15 1
H68755-07	LENS, TURN SIGNAL, AMBER CABOCHON DE CLIGNOTANT	1,00	9,17	11,00		9,17	11,00 1
H46945-07A	LEVER, CLUTCH CONTROL, BLACK / LEVIER D EMBRAYAGE	1,00 L	59,96	71,95		59,96	71,95 1
H38671-04	BRACKET, CLUTCH LEVER / COCOTTE EMBRAYAGE	1,00 L	46,92	56,30		46,92	56,30 1
H37107-06	OIL SEAL	1,00	5,17	6,20		5,17	6,20 1
+PF	PETITES FOURNITURES	1,00	6,67	8,00		6,67	8,00 1
+MOT1	MAIN D'OEUVRE	2,00	56,02	67,22		112,04	134,45 1

T	TAUX	BASE H.T.	MONTANT T.V.A.
1	20,00	326,11 €	65,20 €

Total Remise : 29.09€ TTC

Total H.T.	326,11 €
Total T.V.A.	65,20 €
Total T.T.C.	391,31 €
Net à Payer	391,31 €

Loi du 31/12/1992 net d'escompte pour paiement anticipé. Pénalité de retard au taux légal en vigueur. Réserve de propriété. Le transfert de la marchandise livrée n'est effectif qu'après paiement complet par l'acheteur. Vtes VO : TVA sur Marge, Art297A du CGI. Vtes Intra : Exonération de TVA, Art262 ter I du CGI. Un acompte de 30 % sera demandé pour toutes commandes de pièce détachée, accessoire ou vêtement.

Facture

Date	Numéro Pièce	Votre référence	Code Client	Vous avez été servi par
20/07/2016	45230		C0007406	CLEMENT

Référence	Désignation	Qté	Prix HT	Prix TTC	Total HT	Total TTC	T
1149A3	PLAQUETTES AV	1,00	34,18	41,01	34,18	41,01	1
E79333	GILET JAUNE	2,00	6,67	8,00	13,33	16,00	1
H99669-04	GAS CAP MEDALLION, SKULL, XL C	1,00	20,42	24,50	20,42	24,50	1

81,51 € en C.B Le Mercredi 20 Juillet 2016

T	TAUX	BASE H.T.	MONTANT T.V.A.
1	20,00	67,93 €	13,58 €

Total H.T.	67,93 €
Total T.V.A.	13,58 €
Total T.T.C.	81,51 €
Net à Payer	0,00 €

Loi du 31/12/1992 net d'escompte pour paiement anticipé. Pénalité de retard au taux légal en vigueur. Réserve de propriété. Le transfert de la marchandise livrée n'est effectif qu'après paiement complet par l'acheteur. Vtes VO : TVA sur Marge, Art297A du CGI. Vtes Intra : Exonération de TVA, Art262 ter I du CGI. Un acompte de 30 % sera demandé pour toutes commandes de pièce détachée, accessoire ou vêtement.

Facture

Date	Numéro Pièce	Votre référence	Code Client	Vous avez été servi par
23/11/2016	46587		C0007406	GILLES

Référence	Désignation	Qté	Prix HT	Prix TTC	Total HT	Total TTC	T	
Bon de Commande N° 7432 du Mercredi 16 Novembre 2016								
H55800035A	KIT-HANDLEBAR,XL DRAG	1,00	96,96	116,35	25	72,72	87,26	1
H34611-65A	KIT-SHIFTER PEG / EMBOUT DE SELECTEUR	1,00	13,46	16,15		13,46	16,15	1
H68755-07	LENS, TURN SIGNAL, AMBER CABOCHON DE CLIGNOTANT	1,00	9,17	11,00		9,17	11,00	1
H46945-07A	LEVER, CLUTCH CONTROL, BLACK / LEVIER D EMBRAYAGE	1,00 L	59,96	71,95		59,96	71,95	1
H38671-04	BRACKET, CLUTCH LEVER / COCOTTE EMBRAYAGE	1,00 L	46,92	56,30		46,92	56,30	1
H37107-06	OIL SEAL	1,00	5,17	6,20		5,17	6,20	1
+PF	PETITES FOURNITURES	1,00	6,67	8,00		6,67	8,00	1
+MOT1	MAIN D'OEUVRE	2,00	56,02	67,22		112,04	134,45	1

391,31 € en CHEQUE Le Mercredi 23 Novembre 2016

T	TAUX	BASE H.T.	MONTANT T.V.A.
1	20,00	326,11 €	65,20 €

Total Remise : 29.09€ TTC

Total H.T.	326,11 €
Total T.V.A.	65,20 €
Total T.T.C.	391,31 €
Net à Payer	0,00 €

Loi du 31/12/1992 net d'escompte pour paiement anticipé. Pénalité de retard au taux légal en vigueur. Réserve de propriété. Le transfert de la marchandise livrée n'est effectif qu'après paiement complet par l'acheteur. Vtes VO : TVA sur Marge, Art297A du CGI. Vtes Intra : Exonération de TVA, Art262 ter I du CGI. Un acompte de 30 % sera demandé pour toutes commandes de pièce détachée, accessoire ou vêtement.

Tél 05 57 26 87 21

Fax

Réf

BAST

Référence/Désignation	Qté	Prix ht	Prix ttc		Total ht	CT
-----------------------	-----	---------	----------	--	----------	----

Commande / O.R

No 12041 du 25/ 3/2014

Marque / Modèle	No Série / No Moteur	K M S	I m m a t
-----------------	----------------------	-------	-----------

5HD4LE2C2BC400390

7790

BE-092-CE

OCCASION

M.C 2/12/2010 JAUNE

Référence/Désignation	Qté	Prix ht	Prix ttc		Total ht	CT
-----------------------	-----	---------	----------	--	----------	----

+FORE/SPORT04/8000 /

ENTRETIENT 8000KMS

ENTRETIENT 8000 KM

# H63798-99A	/OIL FILTER, CHROME SU	1,00	0,001			
# H11105	/O-RING	1,00	0,001			
# HUIF/MOT/101383/L	/7100 4T 20W50	2,60	0,001			
# HUIF/MOT/101383/L	/7100 4T 20W50	1,00	0,001			
+TS	/TRAVAUX SPECIAUX					
# H32362-04	/SPARK PLUG, 6R12	2,00	0,001			
# H29044-04B	/FILTER ELEMENT, XL'04	1,00	0,001			
+MO	/MAIN D'OEUVRE					
	/					
	Total	1,00	224,161	268,99		224,17

Total HT : 224,17
 Total tva : 44,83
Total TTC: 269,00
 Net à Payer: 269,00
 Reste à payer *****0,00 EUR

Loi du 31/12/1992. Net d'escompte pour paiement anticipé. Pénalité de retard au taux légal en vigueur.

Réserve de propriété: Le transfert de la marchandise livrée n'est effectif qu'après paiement complet par l'acheteur.

Base TVA 1 (20,00 %): 224,17 Total: 44,83 EUR

Règlement C.B : 269,00 EUR au 26/ 3/2014

" H.D. BORDEAUX " vous remercie de votre confiance.

FACTURE 1104495	DATE 30/06/2016	PAIEMENT COMPTANT ÉCHÉANCE 30/06/2016	N° CLIENT 7852	OPERATEUR RAPHAEL	PAGE 1/1
----------------------------------	--------------------	--	-------------------	----------------------	-------------

REFERENCE	DESIGNATION	QUANTITE	P.U. HT	P.U. TTC	MONTANT TTC	TVA
-----------	-------------	----------	---------	----------	-------------	-----

REPARATION

CHASSIS : 5HD4LE2C2BC400390
IMMATRICULATION : BE-092-CE
KILOMETRAGE : 12618

MODELE : 5HD4LE2C2BC4003
COULEUR : JAUNE

DETAIL DES TRAVAUX :

verif divers						
\$MO	MAIN D'OEUVRE	0,50	54,17	65,00	32,50	01

TAUX	BASE HT	MONTANT TVA
01 20,00%	27,08 €	5,42 €

BRUT T.T.C.	32,50 €
NET H.T.	27,08 €
TOTAL T.V.A.	5,42 €
NET T.T.C.	32,50 €
RESTE A PAYER	0,00 €

HISTORIQUE DES CAMPAGNES DE SÉCURITÉ ET DE PRODUIT EN FONCTION DU NUMÉRO VIN

VIN: 5HD4LE2C2BC400390

Date d'achat: 12/07/2010

Année: 2011

Marque: Harley-Davidson

Famille: SPORTSTER


Modèle: XL 883N

Nombre de campagnes de sécurité concernant le VIN: 0

Nombre de campagnes de produit concernant le VIN: 0

Harley-Davidson Digital Technician II

Véhicule: 2011 Harley-Davidson SPORTSTER XL 883N 17/06/2011 10:00:36
 VIN 5HD4LE2C2BC400390 Compteur kilométrique: 1629,2



Code de diagnostic d'anomalie (DTC)

Codes actuels

Code de pannes	Description	Source
Aucune panne en présence		


Codes historiques

Code de pannes	Description	Source
Aucune panne en présence		

Vivre	ECM	Intégrateur boucle fermée arrière	99,2	--
Vivre	ECM	Valeur adaptative de carburant avant	93,0	--
Vivre	ECM	Valeur adaptative de carburant arrière	90,6	--
Vivre	ECM	Réglage de la vitesse de ralenti	952	--
		--		
Vivre	ECM	Témoin de mode d'opération	En marche	--
Vivre	ECM	Vitesse du véhicule	0,00 Km/h	--
Vivre	ECM	État du commutateur du levier d'embrayage	Relâché	--
Vivre	ECM	État du commutateur de point mort	Au point mort	--
Vivre	ECM	État du commutateur de béquille latérale	En bas	--
Vivre	ECM	Béquille latérale	En bas	--
Vivre	HFSM	Arrivée du bouton de clignotant gauche	Coupé	--
Vivre	HFSM	Sortie de l'ampoule de clignotant gauche	Coupé	--
Vivre	HFSM	Arrivée du bouton de clignotant droit	Coupé	--
Vivre	HFSM	Sortie de l'ampoule de clignotant droit	Coupé	--
Vivre	HFSM	Entrée de l'allumage	En marche	--
Vivre	HFSM	Sortie d'alimentation d'accessoire	Coupé	--
Vivre	HFSM	Sortie du témoin de sécurité	Coupé	--
Vivre	HFSM	Sortie de l'Alarme	Coupé	--
Vivre	HFSM	Tension de la batterie	14,00 Volts	--
Vivre	HFSM	Sortie du relais de démarreur	En marche	--
Vivre	HFSM	Tension d'entrée de l'ampli d'accéléromètre	2,51 Volts	--
Vivre	HFSM	Indicateur d'état antivol	Désarmé	--
Vivre	HFSM	Indicateur de mode side-car / TriGlide	Seul	--
Vivre	HFSM	État d'inclinaison	Vertical	--
Vivre	HFSM	Entrée de commutateur de point mort	Au point mort	--
Vivre	HFSM	Entrée de commutateur d'accessoire	Coupé	--
Vivre	HFSM	Entrée de commutateur d'embrayage	Coupé	--
Vivre	VIT	Sortie du témoin de sécurité	Coupé	--
Vivre	VIT	Éclairage de l'affichage à cristaux liquides de l'indicateur de vitesse	En marche	--
Vivre	VIT	Éclairage du cadran de l'indicateur de vitesse	En marche	--
Vivre	VIT	État du bouton du compteur de trajet	Relâché	--
Vivre	VIT	Témoin de charge de la batterie	Coupé	--
Vivre	VIT	Lampe témoin moteur	Coupé	--
Vivre	VIT	Compteur kilométrique	1629,2 km	--
		Tension de la batterie (indicateur de	13,94	

Harley-Davidson Digital Technician II

Véhicule: 2011 Harley-Davidson SPORTSTER XL 883N 17/06/2011 10:14:18
 VIN 5HD4LE2C2BC400390 Compteur kilométrique: 1629,2



Eléments de données

Eléments sélectionnés

Source	Module	Description	Value	Min	Max	Status
Vivre	ECM	Tension de la batterie	13,70 Volts	13,40	15,10	Valeur OK
Vivre	ECM	Vitesse du moteur	943			
980	1125	Valeur faible				
Vivre	ECM	Température du moteur	163 C	157	210	Valeur OK
Vivre	ECM	Sonde de température du moteur	1,41 Volts	0,60	1,49	Valeur OK
Vivre	ECM	Température de l'air d'admission	72 C			--
Vivre	ECM	Sonde de température de l'air d'admission	1,46 Volts			--
Vivre	ECM	Pression absolue à l'admission	52,4 kPa			--
Vivre	ECM	Sonde de pression absolue à l'admission	2,50 Volts			--
Vivre	ECM	Position de l'ouverture des gaz	0,0	0,0	0,0	Valeur OK
Vivre	ECM	Capteur de position de l'ouverture des gaz	0,51 Volts	0,20	1,00	Valeur OK
Vivre	ECM	Étapes de commande d'air de ralenti	32,00	15,00	40,00	Valeur OK
Vivre	ECM	Capteur d'oxygène avant	0,32 Volts			--
Vivre	ECM	Capteur d'oxygène arrière	0,54 Volts			--
Vivre	ECM	Temps d'ouverture de l'injecteur avant	2,26 ms	1,70	2,40	Valeur OK
Vivre	ECM	Temps d'ouverture de l'injecteur arrière	2,10 ms	1,70	2,40	Valeur OK
Vivre	ECM	Avance à l'allumage Av.	5,0	9,0	15,0	Valeur faible
Vivre	ECM	Avance à l'allumage Ar.	5,0	9,0	15,0	Valeur faible
Vivre	ECM	Intégrateur boucle fermée avant	96,9			--

Harley-Davidson Digital Technician II


Véhicule: 2011 Harley-Davidson SPORTSTER XL 883N 17/06/2011 10:01:11
 VIN 5HD4LE2C2BC400390 Compteur kilométrique: 1629,2



Source	Article	Valeur
ECM	Identité du calibrage	32145-07F
ECM	N° de pièce	32140-11
ECM	Configuration de module	00 00 01 03 00 00
ECM	Configuration de vitesse de véhicule	2220
ECM	VIN	5HD4LE2C2BC400390
ECM	EFI/allumage étalonnés pour la compétition	Non mis au point
HFSM	N° de pièce	68924-07
HFSM	Configuration de montage du véhicule	Axe Z
HFSM	Porte-clés à mains libres numéro 1	485C-656D-33B1-6B21-4ECE-26BB
HFSM	Porte-clés à mains libres numéro 2	7475-45E8-2BC6-E164-17DD-6B43
HFSM	Mode d'entretien activé	Non
HFSM	Sidecar/TriGlide installé	Non
VIT	Identité du calibrage	32891-08A
VIT	Numéro de pièce de l'étalonnage	67041-08

Harley-Davidson Digital Technician II

Véhicule: 2011 Harley-Davidson SPORTSTER XL 883N 17/06/2011 10:00:19
 VIN 5HD4LE2C2BC400390 Compteur kilométrique: 1629,2



Description	Valeur
VIN	<5HD4LE2C2BC400390>
Année	<2011>
Marque	
Famille	
Modèle	
Région	Modèle international
Compteur kilométrique	<1629,2>
<i>code pin : 14123</i>	

Facture



Date	Numéro pièce	Client	Votre référence	Vous avez été servi par
17/06/2011	31065	C0003694	ENTRETIEN 1000	THIE

Désignation	Référence	Casier	Qté	Prix HT	Prix TTC	Total HT	Total TTC	T V A
REMPLACEMENT : VIDANGE MOTEUR REMPLACEMENT : FILTRE A HUILE REMPLACEMENT : VIDANGE BOITE DE VITESSE REMPLACEMENT : VIDANGE PRIMAIRE REMPLACEMENT : GRAISSAGE VERIFICATION : BOUGIE(S) VERIFICATION : FILTRE A AIR VERIFICATION : MISE AU POINT VERIFICATION : CHAINE DE DISTRIBUTION /PRIMAIRE VERIFICATION : COURROIE DE TRANSMISSION VERIFICATION : EMBRAYAGE VERIFICATION : ETANCHEITE MOTEUR VERIFICATION : LIQUIDE DE FREINS VERIFICATION : FREINS VERIFICATION : LIQUIDE HYDRAULIQUE DE FOURCHE VERIFICATION : SERRAGE BOULONNERIE VERIFICATION : SUSPENSIONS VERIFICATION : PNEUS VERIFICATION : SIGNALISATION VERIFICATION : CONTROLE DU CIRCUIT DE CHARGE VERIFICATION : DIGITECH								

Loi du 31/12/1992. Net d'escompte pour paiement anticipé. Pénalité de retard au taux légal en vigueur.
 Réserve de propriété : Le transfert de la marchandise livrée n'est effectif qu'après paiement complet de l'acheteur.

Nb Articles	Poids	Base T.V.A	Taux	Montant T.V.A	Montant
8,00	0,000	216,980	19.60	42,52	Total Brut HT 218,65 EUR
C.B	67,50	17/06/2011			Total Net HT 216,98 EUR
C.B	192,00	17/06/2011			Total TTC 259,50 EUR
					Net à Payer 0,00 EUR

Facture

Date	Numéro pièce	Client	Votre référence	Vous avez été servi par
17/06/2011	31065	C0003694	ENTRETIEN 1000	THIE

Désignation	Référence	Casier	Qté	Prix HT	Prix TTC	Total HT	Total TTC	TVA
Ordre de Réparation n° 9839 en date du 14/06/2011								
XL 883 IRON				Kilometrage :	1629 Kms	H.C :	0	
Numéro de Série :	5HD4LE2C2BC400390			Date MC :		N° Clé :		
Immatriculation :		Code Couleur :	CHROME YELLOW	Numéro de Moteur :				
ENTRETYIEN 1000								
MAIN D'OEUVRE ENTRETIEN	MO1		2,00	48,495	58,000	96,99	116,00	1
HUILE MOTEUR 20/50	CAB 20.50		3,00	15,050	18,000	45,15	54,00	1
JOINT TORIQUE	H11105	A2/2	1,00	0,836	1,000	0,84	1,00	1
GRAISSE,NETTOYANT	PF		1,00	6,271	7,500	6,27	7,50	1
CONTROLE DIAGNOSTIQUE "DIGITECH"	DIGITECH		1,00	40,970	49,000	40,97	49,00	1
FORMULA+ LUBRICANT, QUART	H99851-05/INTL		1,00	11,706	14,000	11,71	14,00	1
JOINT TRAPPE VISITE CHAINE PRIMAIRE	H34990-08	A2/1	1,00	4,181	5,000	4,18	5,00	1
FILTRE A HUILE COURT NOIR	H63805-80A		1,00	10,870	13,000	10,87	13,00	1
VIS DE SELLE,CRUCI,1/4- X7.16 UNC	H2952A	A3/8C	1,00	1,672	2,000	1,67	2,00	1
VERIFIER REGULIEREMENT LA PRESSION DES PNEUS AV=2.2 et AR=2.5						OFFERT	0,00	0,00

SERGE*,VOTRE TECHNICIEN, VOUS SOUHAITE "BONNE ROUTE".								

Vivre	ECM	État du commutateur du levier d'embrayage	Relâché	--
Vivre	ECM	État du commutateur de point mort	Au point mort	--
Vivre	ECM	Valeur adaptative de carburant avant	96,9	--
Vivre	ECM	Intégrateur boucle fermée avant	99,2	--
Vivre	ECM	Capteur d'oxygène avant	0,06 Volts	--
Vivre	ECM	Valeur adaptative de carburant arrière	93,0	--
Vivre	ECM	Intégrateur boucle fermée arrière	95,3	--
Vivre	ECM	Capteur d'oxygène arrière	0,74 Volts	--

Harley-Davidson Digital Technician II

Véhicule: 2011 Harley-Davidson SPORTSTER XL 883N 16/11/2010 16:41:22
 VIN 5HD4LE2C2BC400390 Compteur kilométrique: 1,1

HARLEY DAVIDSON CAEN
 ZAC OBJECT'IFS SUD
 941 Boulevard Charles CROS
 14123 IFS

02.31.355.020 02.31.355.021

Certificat de naissance

Source	Module	Description	Valeur	MIN	MAX	État
Vivre	ECM	Avance à l'allumage Av.	5,0	9,0	15,0	Valeur faible
Vivre	ECM	Avance à l'allumage Ar.	5,0	9,0	15,0	Valeur faible
Vivre	ECM	Tension de la batterie	13,80 Volts	13,40	15,10	Valeur OK
Vivre	ECM	Vitesse du moteur	926			
980	1125	Valeur faible				
Vivre	ECM	Température du moteur	163 C	157	210	Valeur OK
Vivre	ECM	Sonde de température du moteur	1,41 Volts	0,60	1,49	Valeur OK
Vivre	ECM	Étapes de commande d'air de ralenti	32,00	15,00	40,00	Valeur OK
Vivre	ECM	Température de l'air d'admission	63 C			--
Vivre	ECM	Sonde de température de l'air d'admission	1,78 Volts			--
Vivre	ECM	Réglage de la vitesse de ralenti	952			
		--				
Vivre	ECM	Temps d'ouverture de l'injecteur avant	2,72 ms	1,70	2,40	Valeur élevée
Vivre	ECM	Temps d'ouverture de l'injecteur arrière	2,21 ms	1,70	2,40	Valeur OK
Vivre	ECM	Pression absolue à l'admission	55,7 kPa			--
Vivre	ECM	Sonde de pression absolue à l'admission	2,42 Volts			--
Vivre	ECM	Témoin de mode d'opération	En marche			--
Vivre	ECM	Position de l'ouverture des gaz	0,0	0,0	0,0	Valeur OK
Vivre	ECM	Capteur de position de l'ouverture des gaz	0,51 Volts	0,20	1,00	Valeur OK
Vivre	ECM	Vitesse du véhicule	0,00 Km/h			--
Vivre	ECM	État du commutateur de béquille latérale	En haut			--
Vivre	ECM	Béquille latérale	En haut			--

Harley-Davidson Digital Technician II

Véhicule: 2011 Harley-Davidson SPORTSTER XL 883N 16/11/2010 15:38:27
 VIN 5HD4LE2C2BC400390 Compteur kilométrique: 1,1

HARLEY DAVIDSON CAEN
 ZAC OBJECT'IFS SUD
 941 Boulevard Charles CROS
 14123 IFS

 02.31.355.020

Code de diagnostic d'anomalie (DTC)

Codes actuels

Code de pannes	Description	Source
Aucune panne en présence		

Codes historiques

Code de pannes	Description	Source
Aucune panne en présence		

Harley-Davidson Digital Technician II

Véhicule: 2011 Harley-Davidson SPORTSTER XL 883N 16/11/2010 15:41:21
 VIN 5HD4LE2C2BC400390 Compteur kilométrique: 1,1

HARLEY DAVIDSON CAEN
 ZAC OBJECT'IFS SUD
 941 Boulevard Charles CROS
 14123 IFS

 02.31.355.020

Source	Article	Valeur
ECM	Identité du calibrage	32145-07F
ECM	N° de pièce	32140-11
ECM	Configuration de module	00 00 01 03 00 00
ECM	Configuration de vitesse de véhicule	2220
ECM	VIN	5HD4LE2C2BC400390
ECM	EFI/allumage étalonnés pour la compétition	Non
HFSM	N° de pièce	68924-07
HFSM	Configuration de montage du véhicule	Axe Z
HFSM	Porte-clés à mains libres numéro 1	485C-656D-33B1-6B21-4ECE-26BB
HFSM	Porte-clés à mains libres numéro 2	7475-45E8-2BC6-E164-17DD-6B43
HFSM	Mode d'entretien activé	Non
HFSM	Sidecar/TriGlide installé	Non
VIT	Identité du calibrage	32891-08A
VIT	Numéro de pièce de l'étalonnage	67041-08

Harley-Davidson Digital Technician II

Véhicule: 2011 Harley-Davidson SPORTSTER XL 883N 16/11/2010 15:38:55

VIN 5HD4LE2C2BC400390 Compteur kilométrique: 1,1

HARLEY DAVIDSON CAEN
ZAC OBJECT'IFS SUD
941 Boulevard Charles CROS
14123 IFS

02.31.355.020

Source	Article	Valeur
ECM	Identité du calibrage	32145-07F
ECM	N° de pièce	32140-11
ECM	Configuration de module	00 00 01 03 00 00
ECM	Configuration de vitesse de véhicule	2220
ECM	VIN	5HD4LE2C2BC400390
ECM	EFI/allumage étalonnés pour la compétition	Non
HFSM	N° de pièce	68924-07
HFSM	Configuration de montage du véhicule	Axe Z
HFSM	Porte-clés à mains libres numéro 1	0000-0000-0000-0000-0000-0000
HFSM	Porte-clés à mains libres numéro 2	0000-0000-0000-0000-0000-0000
HFSM	Mode d'entretien activé	Non
HFSM	Sidecar/TriGlide installé	Non
VIT	Identité du calibrage	32891-08A
VIT	Numéro de pièce de l'étalonnage	67041-08

Harley-Davidson Digital Technician II

Véhicule: 2011 Harley-Davidson SPORTSTER XL 883N 16/11/2010 15:38:11

VIN 5HD4LE2C2BC400390 Compteur kilométrique: 1,1

HARLEY DAVIDSON CAEN
 ZAC OBJECT'IFS SUD
 941 Boulevard Charles CROS
 14123 IFS

 02.31.355.020

Description	Valeur
VIN	<5HD4LE2C2BC400390>
Année	<2011>
Marque	
Famille	
Modèle	
Région	Modèle international
Compteur kilométrique	<1,1>


Code pin : 14123.



Displa

5HD4LE2C2BC400390

N34269



TUE 0121 061510

HDI/HOMO

2011

XL 883N

CHROME YELLOW

SECURITY/SIREN

13-SP BLK FLNG

ILE2CBNOT



06/03/10
20:05.33
FGIP044P1

Harley Owners Group®

H.O.G.® Member Services Centre
Globe House, 1 Chertsey Road
Twickenham TW1 1LR
United Kingdom

Tel: 00 800 1111 2223 / 00 44 208 891 9088
Fax: 00 800 7766 5566 / 00 44 208 843 8770

Email: customerservices@hog-europe.com
Online: members.hog.com

Numero d'adhésion H.O.G.: FR1526888

Nous sommes ravis de vous souhaiter la bienvenue au sein du Harley Owners Group® !

Nous vous faisons parvenir ci-joint votre pack d'adhésion. Le pack contient le pin's et le patch du H.O.G. ®, votre carte d'adhérent, la pochette porte-documents, et le guide du membre mentionnant tous les avantages, les programmes et les services du plus grand club de propriétaires de moto au monde.

Prenez le temps de parcourir le guide du membre pour connaître les avantages offerts par le H.O.G. ou allez sur le site <http://members.hog.com> pour plus d'informations. Parmi les programmes dont vous bénéficiez, vous recevrez notre magazine trimestriel le Hog Tales, la e-newsletter, vous pouvez également faire appel à des services tels que le HOG Assistance (service de dépannage 7j/7 et 24h/24) et dont le coût est en supplément.

En tant que Membre Titulaire vous pouvez parrainer autant de membres associés que vous le désirez.

Enfin vous avez également la possibilité d'adhérer à un chapter local. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre concessionnaire.

Pour tous renseignements complémentaires sur votre adhésion au Harley Owners Group, n'hésitez pas à contacter le Service Clients du H.O.G., où nos agents seront heureux de vous aider.

Ride safe and have fun!

Le Harley Owners Group

New Full Letter (FRE)