

The logo for CREATIV' is displayed in a bold, red, sans-serif font.

Expertise Automobile - Conseil & Solutions

Département COLLECTION

7 bis rue de Navarre

ZAC Porte d'Espagne

14123 CORMELLES LE ROYAL

☎ 09 72 48 06 06

collection@creativexpertiz.fr

A close-up photograph of a classic car's dashboard, featuring a wooden steering wheel, a tachometer on the left, and a speedometer on the right with a needle pointing to approximately 40 MPH. The odometer shows 9522 miles. The word 'HEATING' is visible on the speedometer dial.

CARPRECIUM

19 Rue de la Grange Batelière

75009 PARIS

Ref: 820008304

RAPPORT D'INSPECTION

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous rendre compte de nos opérations d'expertise menées dans le cadre de la mission que vous avez bien voulu nous confier concernant le véhicule

HOTCHKISS ANJOU immatriculé EC-530-BH

DATE EXPERTISE : 26 NOVEMBRE 2020

Cette inspection visuelle et sans démontage a été réalisée pour rendre compte et contrôler toutes les caractéristiques techniques du véhicule, sa configuration d'origine et ses défauts apparents, en vue d'une Vente aux Enchères.

Si l'expert cherche à établir le rapport le plus complet possible, ce document n'a cependant pas vocation à l'exhaustivité la plus parfaite. De ce fait, certains défauts du véhicule non décelables lors de cet examen ne sont pas mentionnés ici.



Conditions d'expertise

Expertise du véhicule, le **26 NOVEMBRE 2020**, réalisée en présence du vendeur et de l'expert Monsieur Thierry LIN.

- Lieu d'examen
 - o Domicile

- Véhicule examiné :
 - o sur un pont élévateur

- Essai routier optionnel non réalisé

Identification du véhicule

Marque : **HOTCHKISS**
Modèle : **ANJOU**
Année du modèle : **1952**
1^{ère} mise en circulation : **01.01.52**
Kilométrage : **87436**
Énergie : **ES**
Cylindrée d'origine : **2.3 l**
Puissance : **72cv**
Puissance fiscale : **13cv**
Boîte : **MANUELLE**
Version d'origine : **4 CYLINDRES**

Types mines : **1350**
Nombre de places : **6**
Numéro de série : **3311**
Immatriculation : **EC-530-BH**
Couleur extérieure : **MARRON**
Couleur intérieure : **BEIGE**
Options spécifiques :

- **Extincteur dans l'habitacle,**
- **Mano de température au tableau de bord,**
- **Autoradio,**
- **Suspension GREGOIRE.**



Synthèse sur l'état du véhicule par rapport à un modèle standard

- **Usure pneumatiques :**
 - AVG : 30 % AVD : 30 %
 - ARG : 10 % ARD : 10 %
 - Roue de secours :

- **Châssis – Coque - Carrosserie :**
 - Pavillon : Supérieur
 - Capote : sans objet
 - Couvre-capote : sans objet
 - Etat des joints : Standard

- **Peinture - Chromes :**
 - Standard –

- **Sellerie - Habitacle :**
 - Sièges avant : Supérieur
 - Moquettes : Supérieur
 - Tapis de sol : Supérieur
 - Usure des commandes : Standard
 - Usure des cuirs/Tissus : Supérieur
 - Fonctionnement des vitres : Standard
 - Garnitures de portes : Supérieur

- **Direction - Suspension :**
 - Standard

- **Mécanique :**
 - Supérieur

- **Sécurité :**
 - Standard



Châssis / Coque / Carrosserie

Le châssis du véhicule est en parfait état, il a été, antérieurement, restauré avec soin.

Les planchers bois sont en parfait état.







Peinture / Chromes :

L'aspect général est satisfaisant. Il est relevé quelques défauts d'aspect sur les éléments de carrosserie.

Les fonds semblent avoir été sommairement préparés avant peinture.

Nous constatons quelques points de corrosion non perforante sur la porte avant droite et l'aile avant droite.

Les chromes présentent quelques traces superficielles de points de corrosion.







Sellerie / Habitacle :

Très belle sellerie drap, de couleur beige.
L'ensemble a été, antérieurement,
restauré et est resté en très bon état.

Des housses en cuir, couleur chocolat,
recouvrent les sièges avant et ce, afin de
protéger les housses de sièges avant.

Le ciel de toit est en très bon état.

Les moquettes ne présentent aucune
usure. Elles sont, elles aussi, en très bon
état.







Mécanique :

Nous sommes en présence d'un moteur de 2.3 litres de cylindrée, développant 72 cv, alimenté d'un carburateur, couplé à une boîte de vitesses manuelle de 4 vitesses.

Le moteur fonctionne sans bruit, ni émission de fumée anormale.

Il est constaté des fuites sur le moteur, boîte de vitesses, ainsi que sur le nez de pont arrière.



Sécurité :

Le contrôle technique est valide, celui-ci a été passé volontairement le 07 janvier 2020.

Les jantes fils sont en bon état.

Les pneumatiques sont de marque :

- WESTLAKE, modèle RADIAL 5T303, pour l'avant ; ils présentent une usure de 30 %,
- MICHELIN, modèle XCA, pour l'arrière ; ils présentent une usure de 10 %.





Divers / Options :

Le véhicule est équipé :

- d'un extincteur dans l'habitacle,
- d'un Mano de température au tableau de bord,
- d'un autoradio,
- d'une suspension GREGOIRE.







Ce rapport ne donne pas d'avis sur les parties non examinées ou non visibles, de structure ou d'organes mécaniques, il est établi sous réserve de tout événement ou conséquence d'évènement postérieur à cette expertise, de tout vice caché, de documents ou dires non produits.

Conclusions :

Véhicule de bonne présentation malgré quelques défauts d'aspect ayant subi une restauration ancienne mais soignée notamment sur la sellerie et le soubassement .

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de notre considération distinguée.

Fait à CORMELLES LE ROYAL, le 30 NOVEMBRE 2020

Pour faire valoir ce que de droit

L'Expert

P/O Yves MASCOTTO 001429-VE

**Expert en automobile agréé automobiles anciennes
et de collection, membre du réseau de l'ANEA**