EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 099345854

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/02/2020	20120157

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/04/2020

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S083D002

(9) RAISON SOCIALE : AUTOBILAN DES CONSACS

(3) COORDONNÉES : ZONE INDUSTRIELLE
LES CONSACS
83170 BRIGNOLES

Tél : 04.94.59.15.00 Fax : 04.94.59.05.34

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : LEFEBVRE ANDRE

N° D'AGRÉMENT : 083C1222

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
FB-646-PR(F)	06/11/18	14/10/85

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	R4F6

(1) N° dans la série du type	(5) Catégorie internationale	Genre
VF123700000504715	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
237000	ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

124755

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté : AVD, AVG, ARD, ARG

6.1.1.c.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : AVG

6.2.4.a.2. PLANCHER : Plancher mal fixé ou gravement détérioré : AV, AVD, AVG

7.1.2.c.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité non conforme aux exigences : AVD

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré : AVG

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré : AV

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : AVD

4.13.1.a.1. BATTERIE DE SERVICE : Mauvaise fixation

5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable : AVD, AVG

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion : AR, AVD, AVG, ARD, ARG

6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré : AVD

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : AVD

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-10.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	9 %		4 %	
Forces verticales :	438 daN		338 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	150 daN	146 daN	108 daN	99 daN
Déséquilibre (< 20%) :	3 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	150 daN	146 daN	108 daN	99 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 45%) : 64 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 19 %				
Émissions à l'échappement				
Teneur en CO (≤ 4,5%) : 1.13				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-2.1 %	-2.1 %		